

## Atzinums par meliorācijas sistēmas tehnisko stāvokli

Nemot vērā, ka par meliorācijas sistēmu kvalitatīvo stāvokli Ceļa C-16 (Noras-Dumpji-Rutki) posmā no ceļa C-15 (Alpi-Dumpji) līdz Dzirnieku ielai meliorācijas kadastra materiālos datu nav, tika veikta teritorijas apsekošana dabā. Apsekošanas laikā tika vizuāli novērtēts drenāžas aku un tajās ieejošo drenāžas tīklu tehniskais stāvoklis.

Balstoties uz apsekošanas laikā iegūto informāciju, varam secināt, ka drenāžas akas un tajās ieejošie drenāžas kolektori ir lietošanas kārtībā un pilda savas pamatfunkcijas. Atsevišķas akas nav aprīkotas ar vāku un tajās samesti dažādi atkritumi. Bez atšurfēšanas nav iespējams noteikt zem brauktuves esošo drenāžas tīklu stāvokli, tādēļ būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas **sertificēta hidromelioratīvās būvniecības speciālista klātbūtnē** jāveic visu būvdarbu zonu šķērsojošo drenāžas tīklu atšurfēšana, lai noteiku precīzu to atrašanās vietu un stāvokli. Nepieciešamības gadījumā jāveic visu būvdarbu zonā esošo drenāžas posmu atjaunošana, izmantojot vajadzīgā diametra drenāžas caurules (PEHD SN8, 180° perforēta) ar neaustā ģeotekstila filtru. Akām, kuras nav aprīkotas ar vāku, nepieciešams veikt tīrīšanu un jaunu vāku uzstādīšanu. Lietošanas kārtībā esošajiem drenāžas kolektoriem veikt skalošanu.

Fotofiksācijas no apsekošanas:



Hidromelioratīvās būvniecības speciālists:  
Sertifikāta Nr. :

*M. Ostelis*

M.Ostelis  
45-330

Hidromelioratīvās būvniecības  
speciālists  
**Māris Ostelis**  
LMB būvprakses sertifikāts  
Nr. 45-330