

Konstatēti iepriekšējie bojājumi

Nr.	Detalās (mezgla) nosaukums	Bojājuma raksturs, remonta veids
1.	PRIEKŠ. BUFERA APVAIKS	Sabojāta apvēršdefa, R2/R3
2.	PAPILDUS LUKT. UZSTĀD. VIETAS UZ PR. BUFERA APV.	Atbilstošā veidā ielīmēti, atb. remonta
3.	PR. SPĀRNA KR. P. IELIKTNIS	Atbilstošā veidā ielīmēti, atb. remonta
4.	ŠOFERA DURVIS	Noskaidrotas citām. kaites defekti, R2/R3
5.	KR. P. PAK. SĀNA PANELIS ARĻAS PR. DAĻĀ	Remontē pēdes, R1/R2

Transportlīdzekļa bojājumi

Nr.	Detalās (mezgla) nosaukums	Remonts	Maina
1.	SLIEKŠNĀ PLASTM. UZLIKA - notīrīta ar masu	X	
2.	PAK. VĀKS - remonēts šķērslīnī, pēdus	X	
3.	PAK. EMBLEMA - noskaidrota		X
4.	VIŠU RITENU DEK. DISKI - nostiprināti ar savilcējiem		X
5.	PAK. VĀKS - defektu izņemts ar C-D l.p.	X	
6.	PRIEKŠ. PANELIS SĀJONĀ - spec. ielīmēti šķērslīnī, pēdus		X
7.	PRIEKŠ. VĒJSTIKLA BLĪVEKLIMĒJA APKĻD - seplestojumi		X
8.	SPEC. LUKTURU NOSTIPR. VIETAS UZ JUMTA	X	
9.	L.P. PAK. SĀNA ARĻA - notīrīta	X	
10.	PRIEKŠ. BUFERA L.P. RĒNTE - remonēta		X
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Slēpto bojājumu iespējamība

pēc pilnīga transportlīdzekļa tehn. stāvokļa pārbaudes

Piezīmes

Apskati veica eksperts/vērtētājs (neatbilstošo svītrot)

Arvīds Kļaviņš

Vārds, Uzvārds

N-14

Sertifikāta Nr.

22.03.2016

Sertifikāta derīguma termiņš

Paraksts

Transportlīdzekļa apskatē piedalījies. Esmu informēts, par to, ja remonta gaitā atklājas slēpti defekti, tad, pirms to likvidēšanas rakstiski jāziņo vērtētājam vai ekspertam, kurš veicis šī transportlīdzekļa apskati vai defektāciju.

Ivars Punculis

Vārds, Uzvārds

2014. gada

20. februārī

Paraksts