

Konstatēti iepriekšējie bojājumi

Nr.	Detalās (mezgla) nosaukums	Bojājuma raksturs, remonta veids
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Transportlīdzekļa bojājumi

Nr.	Detalās (mezgla) nosaukums	Remonts	Maina
1.	VILKŅANAS CILPAS IESKRŪV. LŪCINAS VĒCINŠ PR.		X
2.	JUMTA AUGŠPANELA REILINU RIEVAS PR.D.	X	
3.	PR. L.P. SPĀRNA IERŠ. NOSEGS - salauzta		X
4.	PR. L.P. SPĀRNA ARKAS AP. DAĻA - nolobījusies mēte, nolobīta	X	
5.	L.P. SLIEKŅNA DAĻA - nolobījusies mēte, nolobīta	X	
6.	L.P. STĀNA PAK. PANELA ARKAS P.E.D. - nolobījusies mēte	X	
7.	KR. P. ATSTĀROTĀVS PAK. BUFERA APVALE - demontēta		X
8.	PAK. DURVU APKĀP. ENČES - atbīnīgo novietojums	X	
9.	PAK. KR. P. DURVU IERŠ. PLASTH. UZLIKA - nosmērēta		X
10.	JUMTA AUGŠPANELA REILINU RIEVA - nolobījusies mēte	X	
11.	PR. KR. P. SPĀRNA ARKAS DAĻAS MĒH. DAĻA - nolobīta mēte	X	
12.	KR. P. SLIEKŅNA DAĻA - nolobījusies mēte, nolobīta	X	
13.	PAK. KR. P. STĀNA PANELA ARKAS P.E.D. - nolobījusies mēte	X	
14.	KR. P. STĀNU PANELU SALĪDUMU VĒRŅU VIETĀ - nolobīta mēte	X	
15.	SĒFERA SĒDEKLIS - noplētās polsterējums		X
16.	L.P. BLĀKUNĒDETĀJĀ SĒDEKLIS - nodilīti nēti, audums	X	
17.	MĒH. RINDAS SĒDEKLIS - nodilīti nēti, audums	X	
18.	SĀVĒGĀ SĒDĒLA ATBALĪTA APILVENTINŠ - valīta		X
19.	SĒFERA DURVU AILES APKĀP. DAĻA - nolobīta	X	
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Slēpto bojājumu iespējamība

Pēc pilnīga transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa pārbaude.

Piezīmes

Automobilis aprīkots ar izolatoru un operatīvā policijas automašīnā.

Apskati veica eksperts/vērtētājs (neatbilstošo svītrot)

Arvīds Bērziņš

N:14

22.03.2016.

Vārds, Uzvārds

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta derīguma termiņš

Paraksts

Transportlīdzekļa apskatē piedalījies. Esmu informēts, par to, ja remonta gaitā atklājas slēpti defekti, tad, pirms to likvidēšanas rakstiski jāziņo vērtētājam vai ekspertam, kurš veicis šī transportlīdzekļa apskati vai defektāciju.

201 . gada

Vārds, Uzvārds

Paraksts