

Nr.	Detalas (mezgla) nosaukums	Bojājuma raksturs, remonta veids
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Nr.	Detaļas (mezgla) nosaukums	Remonts	Mainā
1.	SOFERĀ PUSEŠ ĀRĒJĀ SPUGULA VĀCINŠ - nol. loks	X	
2.	ABI PRIEKŠĒJIE LUKTURI - pārbaudījuši caurspīdīgumu	X	
3.	SOFERĀ DURVIS - uzkārņots zobs b.	X	
4.	SOFERĀ DURVIS - kromotais pils apdarījis iekšmēro	X	
5.	BREMŅU UN SAJŪGA ATB. SPILVENTINI - nodiluši		X
6.	SOFERĀ STŪRES DAIVS - nodilis		X
7.	PĀRNEŠOHU PĒSLĒGŠANAI SVIRKS UZGAUN - salocīts		X
8.	BLAKUS SĒDETBĀ (PĒ. RINDA) SĒDĒKLIS - netur	X	
9.	AIZHUG. SĒDEKĻU RINDAS SĒDĒKLIS - netur	X	
10.	PAV. LD. P. JĀNA PANEĻIS - kromotais pils xdaunviete c. def.	X	
11.	PAV. N= ZIHES RAHTĪS. salocīti.		X
12.	PAV. VĀRS - locīts kromotais pils	X	
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Slepto bojājumu iespējamība *Pēc pilnīga transportlīdzekļa tehn. izstrādes pārbaudes.*

Piezīmes *Enjoy parkete.*

Apskati veica eksperts/vērtētājs (rehabilitāciju svītrot)

Vārds. Uzvārds

Sertifikāta Nr.

Sertifikāta derīguma termiņš

Paraksts

Transportīdzekļa apskate piedalījās. Esmu informēts, par to, ja remonta gaitā atklājas slēpti defekti, tad, pirms to likvidēšanas rakstiski jāziņo vērtētājam vai ekspertam, kurš veicis šī transportīdzekļa apskati vai defektāciju.

201 . gada

Vārds, Uzvārds

Paraksts