

Ielu un ceļu greiderēšanas darbi Mārupes novadā augustā

Ielas/ceļa nosaukums	Adrese	Kods	Uzturēšanas klase	Atklātie trūkumi	Veicamie pasākumi to novēršanai	km
Bašēni- Mežgaļi	0.000 - 1.600	V 22	A	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0.000 - 1.600
Daibes iela*	0,000 - 1,194	I-23	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,596 - 1,194
Vecinku iela	0,000-0,340	I-30	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,000-0,340
Ūdru iela	0,000 - 0,241	I-73	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,000-0,323
C-3 (Tīrumnieki - Atpūtas)*	0,000-1,600	C-3	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,087 - 1,300
C-1 (Dailes - Misiņi)*	0,000 - 1,880	C-1	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,000-1,300
C-2 (Misiņi - Peles)*	0,000 - 4,380	C-2	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,000-1,300
C-25 (Peles - Dzilnas)*	0,000 - 1,320	C-25	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,355-1,320
C-22 (Misiņi - Lāčplēši)*	0,000 - 0,570	C-22	B	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,000 - 0,570
C-10 (Mazieķi- Priedāji- Stīpnieku ceļš)	0,000 - 1,860	C-10	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,000 - 1,860
Rudzrogu iela*	0,000 - 0,445	I-103	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,018 - 0,445
C-11 (Lagatas- Muižnieki- Mežmalas)*	0,000 - 3,500	C-11	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,000 - 3,500
Braslas iela*	0,000 - 0,741	I-58	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,000 - 0,741
Stūnīšu iela*	0,000 - 0,130	I-139	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,000 - 0,130
Gailēņu iela*	0,000 - 0,610	I-141	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,000 - 0,610
C-21 / Lapiņu dambis*	0,000 - 1,850	C-21	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,770 - 1,850
Tēraudu iela	0,000 - 0,134	0	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,000 - 0,134
C-20 (Bērzemnieki- Lagatas)*	0,000 - 1,330	C-20	C	Ceļa virsma nelīdzena, konstatēti iesēdumi un bedres	Ceļu klātnes profilēšana līdz 7 m platumā	0,560 - 1,330