

APZĪMĒJUMI

Grunšu slāņi:

tQ₄ (s)

s

Augsne - vāji humusēta

tQ₄ (1šķ)

šķ

Mākslīga grunts - dolomīta šķembas

tQ₄ (1s)

saMg

Mākslīga grunts - pārrakta smilts ar organiku, sagulējušies

glQ₃ (7")


fSa

Smilts smalka, vidēji blīva

Pieļaukumi, pazīmes:
— organikas starpkartas
Stratigrāfiskie indeksi:
tQ₄ – TEHNOGĒNIE
glQ₃ – LIMNOGLACIĀLIE

Grunts blīvums / konsistence		
Rupjo (smilts, grants) grunšu blīvums:		
kods	Blīvuma pakāpe I _D (LVS EN ISO 14688-2)	
0	Ļoti blīvs	
1	Blīvs	
2	Vidēji blīvs	
3	Irdens	
4	Ļoti irdens	
Smalko (māla, aleirīta) grunšu konsistence:		
kods	Konsistence (Geolīte tuklojums)	Konsistence (LVS EN ISO 14688-2)
V	Plūstoša	Very soft
S	Mīksta	Soft
F	Sīksta	Firm
T	Puscieta	Stiff
I	Cieta	Very stiff

URBUMS



SIA "Grundbau" Tālr. 28846856 grundbau@inbox.lv		Objekts, adrese: Ielu rekonstrukcija Mārupes novads, Mārupes pagasts	
		Klients: SIA "BM Projekts"	
Sagatavoja	Vitālijs Gavrilovs	APZĪMĒJUMI	Pielikums 3
Datums	20.10.2016		Lapas 5
Objekta ID	97-2016		Lapa 5
		Mērogs: Horizontāli - 1:100 Vertikāli - 1:100	